



INSPECTION CHECKLIST

Scan Me



THAWATCHAI TUNSIN (TOEY)

Finish House Engineer

Associate Civil Engineer No. ๓๒.66015

Individual Line ID : Ta088077

TEL : 0632032212





List of Defect

Project : บ้านสร้างบนที่ดินตนเอง อุบลราชธานี

No :

Date :

Customer Name : k.

ITEM	DESCRIPTION OF DEFECT AND COMMENT
	บานประตูสีต่าง สีเลอะ ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ :
1	
	บานประตูสีต่าง สีเลอะ ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
2	
	เก็บงานซิลิโคนให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
3	
	ให้ติดตั้งอุปกรณ์ ลูกยางบานประตูกันให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

4 	วงกบประตูเป็นรอย สีเลอะ ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
5 	ผนังห้องน้ำไม่ได้ฉาให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
6 	กระเบื้องผนังตัดห่างให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
7 	เก็บงานยาแนวให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
8 	ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

9



เก็บงานยาแนวให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

10



ผนังไม่เสมอขอบวงกบให้ขัดแต่งให้เสมอพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้
เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

11



ผนังไม่เสมอขอบวงกบให้ขัดแต่งให้เสมอพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้
เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

12



ผนังไม่เสมอขอบวงกบให้ขัดแต่งให้เสมอพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้
เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

13



ผนังไม่เสมอขอบวงกบให้ขัดแต่งให้เสมอพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้
เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

14



ผนังไม่เสมอขอบวงกบให้ขัดแต่งให้เสมอพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

15



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

16



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

17



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

18



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐





PASS

☐


NOT PASS

บริเวณ :

0

19 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ผนังไม่ เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
20 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ผนังไม่ เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
21 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ผนังไม่ เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
22 	กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
23 	ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

24



ผนังไม่เสมอบอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

25



ผนังไม่เสมอบอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

26



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

27



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

28



ฝ้าเพดานสีเลอะ สีต่าง ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

29



ฝ้าเพดานสีลอก สีต่าง ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

30



ผนังสีลอก สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

31



ผนังสีลอก สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

32



กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

ผนังไม่ได้ฉากให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

33



กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

ผนังไม่ได้ฉากให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐



PASS




☐



NOT PASS

บริเวณ :

0

34 	ผนังไม่เสมอบนเพรรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
35 	กันสัดขอบเพรรมใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
36 	กันสัดขอบเพรรมใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
37 	ผนังต่างและผิวไม่เรียบควรขัดแต่งผิวใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
38 	ผนังต่างและผิวไม่เรียบควรขัดแต่งผิวใหม่ให้เรียบพร้อมทาสีเก็บให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

39 	ผนังด้านและผิวไม้เรียบควรขัดแต่งผิวใหม่ให้เรียบพร้อมทาสีเก็บให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
40 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
41 	กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
42 	กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย พื้นน้ำซังให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
43 	มุมผนังเฉื่อยให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

44 	มูมผนังเล็กน้อยให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
45 	กันสัดขอบวงกบให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
46 	☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
47 	ผนังไม่ได้ฉากให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
48 	ผนังไม่ได้ฉากให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

49 	กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
50 	กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
51 	ราวบันไดไม่แน่นให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
52 	ราวบันไดแคบ ไม่ถูกต้องตามแบบให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
53 	ชานพักบันไดไม่แน่นให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

54



ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

55



ผนังต่างและผิวไม่เรียบ

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

56



ผนังต่างและผิวไม่เรียบ

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

57



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

58



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐





PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

59 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
60 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
61 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
62 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
63 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

64



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

65



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

66



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

67



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

68



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

69 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
70 	ชานพักบันไดไม่แน่นให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
71 	บันไดเอียงให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
72 	บันไดเอียงให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
73 	บันไดเอียงให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

74



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

75



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

76



บันไดเอียงให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

77



บันไดเอียงให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

78



บัวกับบันไดไม่ได้ฉากกัน ให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

79



เก็บงานซิลิโคนให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

80



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

81



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย
ผนังไม่เสมอขอบเฟรม

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

82



บานประตูสีต่าง สีเลอะ ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

83



บานประตูสีต่าง สีเลอะ ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS



☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

84	ลบคมกระเบื้องให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
85	กระเบื้องผนังตัดห่างขอบวงกบให้เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
86	กระเบื้องผนังตัดห่างขอบวงกบให้เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
87	ให้ติดตั้งขอบยางกระจกเพื่อป้องกันน้ำสาดให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
88	ให้ติดตั้งขอบยางกระจกเพื่อป้องกันน้ำสาดให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

89 	☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
90 	พื้นห้องน้ำอ่างให้หรือปรับความลาดเอียงใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
91 	ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
92 	ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
93 	ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

94



ผนังไม่เสมอบอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

95



ผนังไม่เสมอบอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

96



ผนังไม่เสมอบอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

97



ผนังสีเลอะ สีดำ มีตามค มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

98



ผนังสีเลอะ สีดำ มีตามค มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

99



ผนังสีเลอะ สีดำง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

100



ผนังสีเลอะ สีดำง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

101



ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

102



ผนังสีเลอะ สีดำง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

103



ฝ้าเพดานสีเลอะ สีดำง ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

104 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
105 	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
106 	กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
107 	ผนังไม่ได้ฉาบทาให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
108 	ผนังไม่เสมอขอบเฟรมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

109



ผนังค่างและผิวไม้เรียบให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

110



ฝ้าโรงรถมีน้ำรั่วซึมให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

111



ผนังแตกร้าวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

112



ผนังสีเลอะ สีค่าง มีตามค มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

113



ผนังมีรอยแตกร้าวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

114



ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

115



ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

116



ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

117



ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

118



ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

119 	ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
120 	ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
121 	ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
122 	ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
123 	ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

124



ผนังแถวควรแก้ไขรอยร้าวพร้อมทาสีเก็บงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

125



ผนังไม่เรียบให้แก้ไขงานใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

126



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

127



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

128



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

129		ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
130		ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
131		ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
132		ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
133		ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

134



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

135



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

136



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

137



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

138



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

139



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

140



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

141



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

142



กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

143



กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

144		กระเบื้องร่อน กระเบื้องกระเด็น ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
145		ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
146		ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
147		เคลียร์เศษวัสดุออกให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
148		ทาสีเก็บงานท่อนให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

149



ทาสีเก็บงานท่อให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

150


☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

151



กันสัดขอบเฟรมใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

152



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

153



ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

154



เก็บงานบัวไม่สุดให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

155



สาย G ไม่ครบตามจำนวนวงจร

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

156



สาย G ไม่ครบตามจำนวนวงจร

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

157



โครงฝ้าโดนตัดให้เสริมโครงฝ้าใหม่ให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

158



การต่อสายควรต่อด้วยวายนัทให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

159



การต่อสายควรต่อด้วยวายนทำให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

160



การต่อสายควรต่อด้วยวายนทำให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

161



การต่อสายควรต่อด้วยวายนทำให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

162



การต่อสายควรต่อด้วยวายนทำให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

163



การต่อสายควรต่อด้วยวายนทำให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

164



การต่อสายควรต่อด้วยวายนทำให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

165



เทเกร้าหัวเสาให้เรียบร้อย

☐

PASS


☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

166



การต่อสายควรต่อด้วยวายนทำให้เรียบร้อย

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

167



ทดสอบเต้ารับไฟฟ้า ใช้งานได้ตามปกติ

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

168



ทดสอบเต้ารับไฟฟ้า ใช้งานได้ตามปกติ

☐

PASS

☐

NOT PASS

บริเวณ :

0

169	
	ผนังสีเลอะ สีต่าง มีตามด มีรอยร้าว ควรแก้ไขให้เรียบร้อย ☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
170	
	☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
171	
	☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
172	
	☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0
173	
	☐ PASS ☐ NOT PASS บริเวณ : 0

174	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
175	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
176	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
177	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
178	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0

179	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
180	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
181	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
182	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0
183	
	PASS NOT PASS บรีเวณ : 0